

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	774	Landratsamt Günzburg	Nr: 43 Az. 1711.0
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	774	Landratsamt Günzburg	Nr. 43 Az. 1711.0
Betreiber	[Name]	Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Standort Krumbach		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Textilstraße 2	86381	Krumbach
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Vorbehandeln (Waschen) von Textilien		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	10.10.1 GE		6.2

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Schlussabnahme § 4 BImSchG
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	07.03.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	erfolgte separat am 22.11.2022	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	26.07.2022 (§ 4)	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL