

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	774	Landratsamt Günzburg	Nr. 43 Az. 1711.0
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	774	Landratsamt Günzburg	Nr. 43 Az. 1711.0
Betreiber	[Name]	Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelei (Mauerziegel)		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Schwabegger Straße 16	86483	Balzhausen
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen von keramischen Erzeugnissen		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1 GE		3.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	28.03.2025	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	20.01.2012, 08.04.2014 (je § 16), 08.05.2014, 06.03.2017, 04.12.2017, 04.10.2021 (je § 17), 07.02.2012, 16.05.2013, 24.10.2013, 20.04.2015, 15.07.2016, 09.12.2016, 17.08.2020, 25.01.2021, 12.04.2021, 14.06.2021, 17.02.2022, 05.04.2022, 21.02.2023, 05.12.2023 (je § 15)	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

--	--	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL